

# PAVIFER 620

## SELLAFER M-12

Código: 1030

### Descripción

Barniz acrílico monocomponente en base solvente. Sellante y antipolvo. Anticarbonatación.

### Propiedades

- De rápido secado
- Fija y endurece el soporte
- Adherencia perfecta sobre todo tipo de asfaltos y cementos
- Incrementa la resistencia a la abrasión y desgaste al hormigón.
- Ideal para conseguir efecto antipolvo.
- Anticarbonatación.
- No sangra las suciedades del paramento y no es atacado por los asfaltos.
- Útil como antimanchas por su capacidad aislante.
- Hidrofugante

### Superficies de aplicación

Suelos de cemento, hormigón o asfalto, tanto al interior como al exterior.

### Características técnicas

<b>Color:</b>	Transparente incoloro	
<b>Aspecto</b>	Satinado	
<b>Sólidos en volumen:</b>	20%	
<b>Peso específico:</b>	0,90 k/l	
<b>Dilución y limpieza:</b>	No es necesaria	
<b>Secado al tacto:</b>	15 minutos a 20°C	
<b>Intervalo de repintado:</b>	Mínimo: cuando esté seco	Máximo: no tiene
<b>Rendimiento teórico:</b>	12--14 m <sup>2</sup> /Lt. por capa	
<b>Aplicación:</b>	Brocha, Rodillo	
<b>Condiciones de aplicación:</b>	Aplicar con temperaturas superiores a 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por	

encima de este límite.

## Modo de empleo

### PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON O ASFALTO:

- Dejar fraguar completamente.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
- Aplicar una capa de producto. Dejar secar 24 horas a 20º C.
- Según la absorción del paramento aplicar una 2º capa.

### RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar suciedad completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con PAVIFER 620
- Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 300-IMPRIMACION SELLANTE EPOXI. Dejar secar 24 horas a 20º C.
- Aplicar una capa de producto. Dejar secar 24 horas a 20º C.
- Según la absorción del paramento aplicar una 2º capa.

## Observaciones

- Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

**Tiempo de almacenaje:** 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.